


SETTING SENSORE




1	2	RILEVAZIONE
OFF	OFF	8 metri
OFF	ON	4 metri
ON	OFF	2 metri
ON	ON	SENSORE SPENTO

3	4	TEMPO DI ACCENSIONE
OFF	OFF	15 secondi
OFF	ON	30 secondi
ON	OFF	60 secondi
ON	ON	SENSORE SPENTO

SETTING 3CCT



3CCT SWITCH



WW(3000K)



NW(4000K)



CW(6000K)